

KOSZTORYS EUROTAX nr 1133

wykonał(a): bartosz EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o., dnia 2017-12-05
do szkody nr: **PL2017113001781 z dnia 2017-11-29**
nr licencji: 38130, wersja danych: 11.2017 wydrukowano dnia: 2017-12-05

**POWIATOWA STACJA SANITARNO -EPIDEMIOLOGI
JANA KILIŃSKIEGO 16/
87-800 WŁOCŁAWEK**

DANE POJAZDU

Marka	SKODA	Nr rejestracyjny	CW17786
Model	Octavia 00-11	Nr nadwozia	TMBDX41U342840791
Typ	Octavia 1.6 Classic		
Kod EC	0047191	Data 1. rejestracji	2003-09-04
		Rok produkcji	2003
Przeгляд ostatni		Przebieg	396483
Przeгляд następny		Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okladzina zderzaka tylnego		WY	0,70/0,00	787,70
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Okladzina zderzaka tylnego, środek		WY	0,20/0,00	100,71
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Wzmocnienie zderzaka		WY	0,80/0,00	892,48
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Listwa ochronna		WY	0,20/0,00	160,57
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Wspornik zderzaka tylnego		WY	0,80/0,00	54,08
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Wspornik zderzaka tylnego, boczny	R	WY	0,70/0,00	40,03
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S				
Lampa tylna	L	WY	0,30/0,00	330,20
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Lampa tylna	R	WY	0,30/0,00	330,20
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Błotnik tylny	R	WY	11,50/0,00	772,47
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik tylny z pasem tylnym	R	WY	19,30	0,00
Drzwi tylne (nieuzbrojone)	R			
Pas bezpieczeństwa tylny boczny	R			
Okladzina zderzaka tylnego				
Wzmocnienie zderzaka				
Dwie lampy tylne kompletne				
Lampa tylna	R			
Pokrywa wlewu paliwa	R			
Osłona z tworzywa, wewnętrzna	R			
Zaczep rygla				
Nakładka błotnika tył. w bagażniku	R			
Część końcowa podłużnicy	R	WY	0,50	95,47
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S (netto)				

Hak (pierścien) holowniczy	R	WY	1,10	123,35
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas netto				
Pas tylny ze ścianą wewn.		WY	7,60/0,00	306,23
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Wspornik lampy tylnej	L	WY	1,10/0,00	92,87
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas netto				
Wspornik lampy tylnej	R	WY	1,10/0,00	92,87
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas netto				
Przysłona boczna	L	WY	0,20/0,00	44,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Przysłona boczna	R	WY	0,20/0,00	44,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Wnęka koła zapasowego		WY	5,20/0,00	1 758,50
Dwie lampy tylne kompletne				
Nakładka wewnętrzna wy/za	L			
Zbiornik paliwa				
Układ wydechowy kompletny				
Oś tylna wy-/za				
Nakładka błotnika tył. w bagażniku	L			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi (materiał): Ostatnia, oficjalnie podawana cena				
Wspornik wnęki koła zapasowego, boczny	L	WY	0,50	16,46
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas netto				
Wspornik wnęki koła zapasowego, boczny	R	WY	0,50	16,46
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas netto				
Belka poprzeczna tył		WY	1,60	842,50
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S (netto)				
Pokrywa tylna		WY	2,80/2,40	711,34
Klosz oświetlenia tabl.rej.	L			
Zamek, dół pokrywy				
Uchwyt/Listwa uchwytu pokrywy				
Emblemat (monogram)				
Szyba tylna ogrzewana				
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Emblemat (monogram)		WY	0,20/0,00	61,78
Napis boczny	R	WY	0,20/0,00	78,79
Dozer-montaż/demontaż		WY	0,60	0,00
Formowanie-strona prawa	R	WY	2,00	0,00
Formowanie-tył		WY	2,00	0,00
Nakładka wew.pasa tylnego		WY	0,30/0,00	64,23
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S				
Nakładka wew.pasa tylnego	L	WY	0,30/0,00	16,99
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S				
Nakładka wew.pasa tylnego	R	WY	0,30/0,00	16,99
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S				

Nakładka pokrywy tylnej	WY		0,20/0,00	139,09
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Wnęka koła wewnętrzna	R	NA	2,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Podłużnica	L	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Podłużnica	R	NA	2,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Wzmocnienie wspornika lampy tylnej	L	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Wzmocnienie wspornika lampy tylnej	R	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Drzwi przód-przebrojenie do lak.	R	WZ	0,90	0,00
Listwa boczna ochronna drzwi przednich	R			
Listwa szybowa zewn.drzwi przednich	R			
Klamka zewnętrzna drzwi przednich	R			
Lusterko zewn. ustaw.mechanicz.	R			
Drzwi tył-przebrojenie do lak.	R	WZ	0,40	0,00
Listwa ochronna drzwi tylnych	R			
Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych	R			
Klamka zewnętrzna drzwi tylnych	R			
Łącznie			38,80	7 990,36

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Drzwi przednie, kompletne K	R	200	IIB	0,70	153,00
Drzwi tylne kompletne K	R	200	III	1,17	130,40
Uwagi: Cena 144,90 PLN, z potrąceniem 10,00 %					
Błotnik tylny K	R	200	I	2,50	283,65
Pokrywa wlewu paliwa	R	200	II	0,40	6,45
Drzwi tylne z ramą okna		200	I	1,80	455,10
Podłoga bagażnika		200	II	1,00	278,40
Oslona przy lampie	L	200	K1R	0,30	7,50
Oslona przy lampie	R	200	K1R	0,30	7,50
Pas tylny, dolny		200	I	1,90	179,70
Pas tylny, dolny	L	200	I	1,90	179,70
Pas tylny, dolny	R	200	I	1,90	179,70
Zderzak tylny, kompletny k		200	K1R	1,10	413,85
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,07	87,30
Uwagi: Cena 97,00 PLN, z potrąceniem 10,00 %					
Przygot.tworzyw(Praca dodatkowa)		200	L	0,45	31,95
Uwagi: Cena 35,50 PLN, z potrąceniem 10,00 %					
Łącznie				17,49	2 394,20

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			7 990,36
Materiał lakierniczy	100%		2 394,20
Blacharz	32,90	130,00	4 277,00
Lakiernik	17,49	130,00	2 273,70
Prace dodatkowe	5,90	130,00	767,00
Koszty naprawy łącznie (netto)			17 702,26
VAT (Materiał) 23%			2 388,45
VAT (Robocizna) 23%			1 683,07
Koszt naprawy łącznie (brutto)			21 773,78

Koszt naprawy kwota słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy zł, groszy 78/100

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym			
Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
1U6807421B	O Okładzina zderzaka tylnego (3010900)	SKODA	787,70
1U6807641	O Okładzina zderzaka tylnego, środek (3011800)	SKODA	100,71
1U6807305B	O Wzmocnienie zderzaka (3013450)	SKODA	892,48
1U6807423B01C	O Listwa ochronna (3014150)	SKODA	160,57
1U9807863	O Wspornik zderzaka tylnego (3016600)	SKODA	54,08
1U0807148C	O Wspornik zderzaka tylnego, boczny (3016602)	SKODA	40,03
1U6945111C	O Lampa tylna (3020011)	SKODA	330,20
1U6945112C	O Lampa tylna (3020012)	SKODA	330,20
1U6809606G	O Błotnik tylny (3030082)	SKODA	772,47
1J0803216A	O Część końcowa podłużnicy (3045402)	SKODA	95,47
1U0803616	O Hak (pierścien) holowniczy (3047202)	SKODA	123,35
1U6813301B	O Pas tylny ze ścianą wewn. (3050000)	SKODA	306,23
1U6813319A	O Wspornik lampy tylnej (3051301)	SKODA	92,87
1U6813320A	O Wspornik lampy tylnej (3051302)	SKODA	92,87
1U6813345GRU	O Przystłona boczna (3054051)	SKODA	44,00
1U6813346GRU	O Przystłona boczna (3054052)	SKODA	44,00
1U0813114A	O Wnęka koła zapasowego (3064400)	SKODA	1 758,50
1U6813227A	O Wspornik wnęki koła zapasowego, boczny (3065201)	SKODA	16,46
1U6813228A	O Wspornik wnęki koła zapasowego, boczny (3065202)	SKODA	16,46
1J0803531E	O Belka poprzeczna tył (3066000)	SKODA	842,50
1U6827023E	O Pokrywa tylna (3070500)	SKODA	711,34
1U0853621CMEL	O Emblemat (monogram) (3074300)	SKODA	61,78
1U0853687BFXC	O Napis boczny (3074502)	SKODA	78,79
1U6863459B47H	O Nakładka wew.pasa tylnego (8061000)	SKODA	64,23
1U686458347H	O Nakładka wew.pasa tylnego (8061001)	SKODA	16,99
1U686458447H	O Nakładka wew.pasa tylnego (8061002)	SKODA	16,99
1U6867605F47H	O Nakładka pokrywy tylnej (8111000)	SKODA	139,09

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
Dane - baza oryginalna: 11.2017, baza użyta do przeliczenia 11.2017

Informujemy, że kalkulacja kosztów naprawy została wykonana w oparciu o technologie naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- średniej stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez zakłady naprawcze działające na terenie miejsca zamieszkania, siedziby uprawnionego lub miejsca naprawy pojazdu;
- cen materiałów lakierniczych występujących na polskim rynku;
- cen części zamiennych pochodzących od producentów i importerów pojazdów oraz od dostawców niezależnych.

Koszty naprawy, określone niniejszą kalkulacją nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania, a jedynie do określenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej. W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustalana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości.

Notatka

Uszkodzenia bez związku ze szkodą:

-drzwi Lp I20JC+Li 300zł
-drzwi Lt I7JC+Li 250
-błotnik Pp Li 150zł
-zderzak P LI 200
-kierunkowskaz L E 50zł

Uszkodzenia bez związku ze szkodą likwidowane w ramach naprawy:

-drzwi Pt Li

Ze względu na wcześniejsze uszkodzenia powłoki lakierniczej bez związku ze szkodą uznaje 90% przygotowania do lakierowania.

Ze względu na możliwość dodatkowych uszkodzeń min. układu wydechowego zastosowano indeks na uszkodzenia ukryte w wysokości 10%.

Naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Kalkulacja naprawy nie stanowi podstawy do wypłaty odszkodowania. Kalkulację naprawy należy traktować jako opis uszkodzeń.